


Side steps - Isuzu D-max 2017



Checklist 118474 - PS




1 X 47001938 Pat.esqç/fêmeas M10.fix.barralat.ajust.-Fe-D-max3ª		<input type="checkbox"/>	1 X 47001937 Pat.drtç/fêmeas M10.fix.barralat.ajust.-Fe-D-max3ª		<input type="checkbox"/>
1 X 47001936 Barra lat. esq. ajustável c. AL. gota - Fe-D-max3ª		<input type="checkbox"/>	1 X 47001935 Barra lat. drt. ajustável c. AL. gota - Fe-D-max3ª		<input type="checkbox"/>
2 X 47001883 Pat.c/ fêmeas M12 p.fix.barra lat.ajust.-Fe-D-max		<input type="checkbox"/>	1 X 47001882 Remate esq. p. barra lat. ajustável - Fe - D-max		<input type="checkbox"/>
1 X 47001881 Remate drt. p. barra lat. ajustável - Fe - D-max		<input type="checkbox"/>	2 X 47000164 Patilha com femea M10 soldada		<input type="checkbox"/>
2 X 46007378 Anilha de enchimento barras laterais - Fe - max3ª - Chapa 6 - Ferro DD11 - EN 10111 - 0 mm		<input type="checkbox"/>	2 X 46007377 Pat. abraçadeira p.fix.barralat.ajust.- Fe-D-max3ª - Chapa 4 - Ferro DD11 - EN 10111 - 2500x1250 - 315x150 mm		<input type="checkbox"/>
2 X 46000139 Anilha 55x12x6 de reforço em chapa - Chapa 6 - Ferro DD11 - EN 10111 - 55x55 mm		<input type="checkbox"/>	4 X 45000220 Parafuso cab. sextavada M10x40 - 8.8 Zn DIN933		<input type="checkbox"/>
4 X 45000067 Parafuso cab. sextavada M12X35 - 8.8 Zn DIN933		<input type="checkbox"/>	4 X 45000039 Anilha M10 - 8.8 Zn DIN933		<input type="checkbox"/>
4 X 45000036 Anilha Aba Larga M12 - 8.8 Zn DIN933		<input type="checkbox"/>	8 X 45000017 Fêmea Freitada M10 - 8.8 Zn DIN933		<input type="checkbox"/>
14 X 45000015 Parafuso cab. sextavada M10x25 - 8.8 Zn DIN933		<input type="checkbox"/>	30 X 45000010 Anilha Aba Larga M10 - 8.8 Zn DIN933		<input type="checkbox"/>

4 x 45000007

Parafuso cab. sextavada M10x30 - 8.8 Zn
DIN933





47001938/47001937

45000017
4x izquierda
4x derecha

47001883
1x izquierda
1x derecha

47000164
1x izquierda
1x derecha